

Ball Care Když se hustí míč...

1		Před použitím navlhčete hustící jehlu v mýdlové vodě. Teprve poté je možno ji vtlačit do ventilu míče. Při použití suché jehly hrozí poškození ventilu a únik vzduchu.	3	 Slowly	Míč hustěte pormalu. Pokud by byla síla huštění míče příliš velká (např. použitím kompresoru, či podobného zdroje), může dojít až k prasknutí míče.
2		Navlhčenou jehlu vsuňte správným směrem (kolmo k povrchu míče) a za mírného otáčení do ventilu bez použití násilí. Stejným způsobem opět jehlu vyjměte po nahuštění míče.	4	 Fast	Vždy dodržujte pokyny o tlaku vzduchu uvedené u ventilu. Přehuštění míče může způsobit ztrátu tvaru (kulatosti). Nedodržení těchto pokynů může znamenat ztrátu záruky na výrobek.